

Nr zlecenia: 36/04/04/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/04/04

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IV-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	KNAGU417GK5364972
Marka:	KIA	Nr rejestracyjny:	WY5854M
Model pojazdu:	Optima 1.6 MR`19 E6	Nr Info-Ekspert:	052-01320
Wersja:	L	Rok produkcji:	2019

Wartość pojazdu brutto (zakup) **55 700 PLN**

Wskazanie drogomierza	180982 km
Data pierwszej rejestracji	2019/10/24
Data ważności badania technicznego	2025/10/15
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całkow.	2050 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1591 ccm / 132kW (179KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA	44	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia

2	Autoalarm obwodowy	45	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Czujnik obecności pasażera przód/tył	46	Przycisk Start/Stop
4	Czujnik zmierzchu	47	Reflektory przednie LED
5	Czujniki parkowania - przód	48	Schówek na okulary
6	Czujniki parkowania - tył	49	Schówek przed pasażerem podświetlany
7	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	50	Siatka mocująca bagaż
8	Filtr p/pyłkowy	51	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
9	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	52	Siedzenia tylne składane
10	Fotel pasażera z regulacją wysokości	53	Silowniki gazowe pokrywy silnika
11	Gniazdo 12V w II rzędzie siedzeń	54	Sterowanie pilotem szyb
12	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	55	Sterowanie radiem w kierownicy
13	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	56	Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
14	Immobilizer	57	System automatycznego odparowania szyby czołowej
15	Kierownica podgrzewana	58	System automatycznego odryglowania zamka pokrywy bagażnika
16	Kieszenie w oparciach foteli przednich	59	System automatycznego ryglowania zamków
17	Klamki wewnętrzne chromowane	60	System doświetlania zakrętów dynamiczny
18	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia z wykończeniem chromowym	61	System Kia Smart Key
19	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	62	System kontroli ciśnienia w oponach
20	Kluczyk składany	63	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy Kia Driver Attention Warning DAW
21	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	64	System wyboru trybu jazdy: Normal, Eco, Sport, Smart
22	Koło zapasowe dojazdowe	65	Szyba przednia atermiczna
23	Komputer pokładowy	66	Szyby boczne przednie z powłoką hydrofobową
24	Konsola centralna wykończona materiałem w kolorze czarnym owysokim połysku	67	Światła do jazdy dziennej LED
25	Krata wlotu powietrza chromowana	68	Światła p/mgienne LED
26	Kurtyny powietrzne boczne	69	Światła przednie z funkcją oświetlania drogi do domu
27	Listwy boczne okien chromowane (w górnej części szyb)	70	Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia
28	Lusterka zewnętrzne dwukolorowe	71	Tablica rozdzielcza z regulacją oświetlenia
29	Lusterka zewnętrzne składane automatycznie	72	Tapicerka tekstylna Premium/skóra ekologiczna
30	Lusterka zewnętrzne składane za pomocą pilota	73	Tarcze kół aluminiowe 17"
31	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED	74	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
32	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	75	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne
33	Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów	76	Wycieraczki szyby przedniej podgrzewane
34	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	77	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
35	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	78	Wyłączenie pokrywy silnika
36	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	79	Wykończenie drzwi skórą ekologiczną
37	Oświetlenie do czytania (przód)	80	Wyświetlacz komputera pokładowego 4.3" kolorowy
38	Oświetlenie do czytania (tył) indywidualne	81	Zamek centralny zdalnie sterowany
39	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	82	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
40	Podłokietnik centralny przedni	83	Złącze "AUX"
41	Podłokietnik siedzeń tylnych	84	Złącze "USB"
42	Poduszka powietrzna kierowcy	85	Złącze USB dla II rzędu siedzeń
43	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna

- Kierownica pokryta skórą
- 3

Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4

Pakiet Bezpieczeństwa

ABS - system zapobiegający blokowaniu kół

System stabilizacji toru jazdy ESC

System sygnalizacji hamowania awaryjnego - ESS

System podpowiedzi ruchu kierownicy VSM

System wspomagania nagłego hamowania BAS

System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
- 5

System nawigacji satelitarnej Kia Navi System

System nawigacji satelitarnej

Głośniki 6 szt.

Kamera cofania

Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"

Złącze "USB"

Złącze "AUX"

Antena radiowa "płetwa rekina"

Radioodtwarzacz MP3

Wyświetlacz nawigacji 7" dotykowy, kolorowy
- 6

Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie

Szyby przednie regulowane elektrycznie

Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 7

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Ogranicznik prędkości

Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	KLEBER	215/55	R17	98V	XL KRISALP HP2 TL	5,0
Przednie prawe:	KLEBER	215/55	R17	98V	XL KRISALP HP2 TL	5,0
Tylne lewe:	KLEBER	215/55	R17	98V	XL KRISALP HP2 TL	4,0
Tylne prawe:	KLEBER	215/55	R17	98V	XL KRISALP HP2 TL	4,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (71 mies.)			67 000 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	2 250 PLN	po korekcie:	69 250 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	1 230 PLN	po korekcie:	70 480 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 10 119 PLN	po korekcie:	60 361 PLN
KOREKTY RÓŻNE:			
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-4 225 PLN		
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 4 225 PLN	po korektach:	56 136 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 471 PLN	po korekcie:	55 665 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			55 700 PLN

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc kwiecień 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

55700 PLN

(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 10415,45 PLN

Wartość określono na podstawie:


- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IV-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)


KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-110	
2	Dach		80-110	
3	Błotnik przedni	L	80-110	
4	Drzwi przednie	L	80-110	
5	Drzwi tylne	L	80-110	
6	Błotnik tylny	L	80-110	
7	Błotnik przedni	P	80-110	
8	Drzwi przednie	P	80-110	
9	Drzwi tylne	P	80-110	
10	Błotnik tylny	P	80-110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowany		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Pęknięcia materiału		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zarysowania		
3	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Stateczność ruchu pojazdu | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Działanie ABS | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu