

Nr zlecenia: 27/04/04/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 04.04.2025

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IV-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	KNAGV41DBK5038772
Marka:	KIA	Nr rejestracyjny:	WI407JP
Model pojazdu:	Optima Plug-in Hybrid MR`19 E6	Nr Info-Ekspert:	052-01349
Wersja:	XL	Rok produkcji:	2019

Wartość pojazdu brutto (zakup)

46 800 PLN

Data pierwszej rejestracji	12.08.2019
Data ważności badania technicznego	31.07.2025
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całkow.	2200 kg
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elektr.)
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1999 ccm / 113kW (154KM)
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	151kW (205KM) / 50kW (68KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA	50	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Autoalarm obwodowy	51	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
3	Boczeki drzwi wykończone skórą ekologiczną	52	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością

4	Czujnik obecności pasażera przód/tył	53	odłączenia
5	Czujnik zmierzchu	54	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Czujniki parkowania - przód	55	Przewód do ładowania z gniazda domowego Typ 2 - 220V
7	Czujniki parkowania - tył	56	Reflektory przednie LED
8	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	57	Regulacja podświetlenia zegarów
9	Filtr p/pyłkowy	58	Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych
10	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną w 4 płaszczyznach	59	Schówek na okulary
11	Funkcja nawiewu schłodzonego powietrza tylko na kierowcę	60	Schówek przed pasażerem podświetlany
12	Funkcja wirtualnego dźwięku silnika	61	Siłowniki gazowe pokrywy silnika
13	Funkcja wyboru jazdy w trybie elektrycznym „HEV”	62	Sterowanie systemem audio w kierownicy
14	Gniazdo 12V w II rzędzie siedzeń	63	Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
15	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	64	System automatycznego odparowania szyby czołowej
16	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	65	System automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania Kia High Beam Assist (HBA)
17	Immobilizer	66	System automatycznego ryglowania zamków
18	Kierownica podgrzewana	67	System doświetlania zakrętów dynamiczny
19	Kierownica pokryta skórą	68	System kontroli ciśnienia w oponach
20	Kierownica wielofunkcyjna	69	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy Kia Driver Attention Warning DAW
21	Kieszenie w oparciach foteli przednich	70	System rozpoznawania znaków drogowych Kia Speed Limit Assist SLA
22	Klamki wewnętrzne chromowane	71	System wspomagający jazdę ekonomiczną
23	Klamki zewnętrzne chromowane	72	System wyboru trybu jazdy: Normal, Eco
24	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	73	System zdalnego domykania szyb
25	Kluczyk składany	74	Szyba przednia atermiczna
26	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	75	Szyby boczne przednie z powłoką hydrofobową
27	Komputer pokładowy	76	Światła do jazdy dziennej LED
28	Konsola centralna wykończona aluminium	77	Światła p/mgienne przednie LED
29	Krata wlotu powietrza z aktywnymi lamelami, w kolorze czarnym, wysoki połysk, z niebieską sygnaturą	78	Światła przednie z funkcją oświetlania drogi do domu
30	Krata wlotu powietrza z chromowaną górną częścią	79	Światła stop LED
31	Kurtyny powietrzne boczne	80	Światła tylne LED
32	Listwa progowa zewnętrzna z niebieską sygnaturą	81	Tapicerka skórzano-tekstylna
33	Listwa wykończeniowa wokół górnej części szyb chromowana	82	Tarcze kół aluminiowe 17"
34	Lusterka zewnętrzne dwukolorowe	83	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
35	Lusterka zewnętrzne składane automatycznie	84	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne
36	Lusterka zewnętrzne składane za pomocą pilota	85	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
37	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED	86	Wycieraczki z funkcją antyoblodzeniową
38	Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia	87	Wyłączenie pokrywy silnika
39	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	88	Wyświetlacz komputera pokładowego 4.3" kolorowy
40	Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów	89	Zabezpieczenie przed wyjęciem przewodu podczas ładowania
41	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	90	Zamek centralny zdalnie sterowany
42	Nakładki progów wewnętrzne chromowane	91	Zderzaki w stylistyce "hybrid"
43	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	92	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
44	Opony 215/55 R17	93	Zestaw kameralnego oświetlenia wnętrza
			Zestaw naprawczy opon

45	Oslony przeciwsloneczne z lusterkami	94	Zestaw wskaźników Supervision
46	Oświetlenie do czytania (przód)	95	Złącze "AUX"
47	Oświetlenie do czytania (tył) indywidualne	96	Złącze "USB"
48	Oświetlenie przestrzeni bagażowej LED	97	Złącze USB (do ładowania) dla pasażerów tylnych siedzeń
49	Podłokietnik centralny przedni		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach z pamięcią ustawień fotela kierowcy
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
Fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- 2 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet Bezpieczeństwa
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System stabilizacji toru jazdy ESC
System sygnalizacji hamowania awaryjnego - ESS
System odpowiedzi ruchu kierowcy VSM
System wspomagania nagłego hamowania BAS
System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
- 5 System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Kia Smart Key
Przycisk Start/Stop
System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu
- 6 System nawigacji satelitarnej Kia Navi System Plus
System nawigacji satelitarnej
Głośniki 10 szt.
Audio System Harman Kardon
Kamera cofania
Złącze "USB"
Tuner radiowy cyfrowy DAB
Złącze "AUX"
Antena radiowa "płetwa rekina"
Radioodtwarzacz MP3
Wyświetlacz nawigacji 8" dotykowy kolorowy
Wzmacniacz audio 630W
- 7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 8 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*VREDESTEIN 215/55 R17 94W WINTRACK	7,5
Przednie prawe:	*VREDESTEIN 215/55 R17 94W WINTRACK	7,5
Tylne lewe:	MICHELIN 215/55 R17 94H ALPIN 5 TL	5,5
Tylne prawe:	MICHELIN 215/55 R17 94H ALPIN 5 TL	5,5

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (71 mies.)			71 600 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 500 PLN	po korekcie:	73 100 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	845 PLN	po korekcie:	73 945 PLN
KOREKTY RÓŻNE:			
Konieczne naprawy pojazdu	-22 184 PLN		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5 176 PLN		
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 27 360 PLN	po korektach:	46 585 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	198 PLN	po korekcie:	46 783 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			46 800 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl - bez uwag

Ostatni zapisany przebieg w bazie z dnia: 31-07-2024 - 111709km

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc kwiecień 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

46800 PLN

(słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 8751,22 PLN

Wartość określono na podstawie:


- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IV-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki, wgniecenia		
8	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)


KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-130	
2	Błotnik przedni	L	80-130	
3	Drzwi przednie	L	80-130	
4	Błotnik tylny	L	80-130	
5	Błotnik przedni	P	80-130	
6	Drzwi przednie	P	80-130	
7	Błotnik tylny	P	80-130	
8	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-130	
9	Drzwi tylne	L	80-130	
10	Drzwi tylne	P	80-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	L	Zarysowania		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	P	Zarysowania		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zarysowania		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

Pojazd posiada zdemontowany silnik oraz rozłożony na elementy. Istnieje ryzyko wykrycia braków w ukompletowaniu. Brak szczegółowych informacji odnośnie uszkodzeń.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	1 szt. okazano
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Instrukcja obsługi	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

- ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu
- ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postępu (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69




Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84




Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93




Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97




Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101




Fot. nr 102




Fot. nr 103



Fot. nr 104





Fot. nr 109

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu