

Nr zlecenia: 24/04/04/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/04/04

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IV-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WBAJA71010WC19121
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	W042GS
Model pojazdu:	530i MR`16 E6 G30	Nr Info-Ekspert:	003-03515
Wersja:	xDrive Steptronic	Rok produkcji:	2017
Wskazanie drogomierza	199108 km		
Data pierwszej rejestracji	2017/12/20		
Data ważności badania technicznego	2025/12/05		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2270 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1998 ccm / 185kW (252KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4WD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	37	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Asystent hamowania	38	Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)
3	Asystent uwagi	39	Progi drzwiowe aluminiowe z delikatnym szlifem i emblematem BMW
4	Autoalarm	40	Przełącznik właściwości jezdnych
5	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania	41	Przycisk Start/Stop
6	Czujnik kolizji	42	Reflektory przednie LED
7	Czujnik zużycia klocków hamulcowych	43	Spryskiwacze reflektorów
8	Czujniki ciśnienia w oponach	44	Sygnalizacja hamowania dynamiczna
9	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	45	System Auto Start/Stop

10	Dywaniki welurowe	46	System nawigacji satelitarnej BUSINESS
11	Elementy zewnętrzne w kolorze nadwozia	47	System ochrony pieszych pasywny
12	Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie	48	System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard
13	Funkcja Follow-Me-Home	49	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
14	Głośniki 6 szt.	50	Szyby atermiczne
15	Hamulec ręczny z automatyczną funkcją hold	51	Szyby barwione
16	Immobilizer	52	Światła p/mgielne LED
17	Kierownica wielofunkcyjna	53	Tapicerka tekstylna Junction
18	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	54	Tarcze kół aluminiowe 17" "V-Spoke 618"
19	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	55	Technologia Active Air Stream
20	Komputer pokładowy	56	Tempomat z funkcją hamowania
21	Końcówki układu wydechowego pojedyncze, okrągłe po lewej i po prawej stronie	57	Trójkąt ostrzegawczy
22	Kurtyny powietrzne boczne	58	Uchwyt na napoje
23	Lakier niemetalizowany	59	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
24	Listwy ozdobne ciemne oksydowane srebro, matowe z listwą akcentową w perłowym chromie	60	Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
25	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	61	Usługi Connected Drive Services
26	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia z podstawą w kolorze czarnym	62	Usługi TeleServices
27	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	63	Ustawienia Personal Profile
28	Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie	64	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
29	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	65	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
30	Obramowania szyb chromowane	66	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
31	Odtwarzacz CD	67	Zamek centralny zdalnie sterowany
32	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	68	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" o rozszerzonym zakresie funkcji Office
33	Oświetlenie powitalne	69	Zestaw naprawczy opon
34	Oświetlenie wewnętrzne	70	Zintegrowana instrukcja obsługi
35	Podłokietnik centralny przedni	71	Złącze "AUX"
36	Podłokietnik siedzeń tylnych		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- Kierownica sportowa pokryta skórą
Kierownica sportowa
Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Asystent parkowania plus
Kamera Surround View
Asystent parkowania równoległego
Asystent parkowania prostopadłego
- Fotele przednie i tylne podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Siedzenia tylne podgrzewane
Fotel pasażera podgrzewany
- Fotele przednie komfortowe regulowane elektrycznie
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie

	Fotel pasażera regulowany elektrycznie
	Fotel kierowcy komfortowy
	Fotel pasażera komfortowy
4	Fotele przednie wentylowane
	Fotel kierowcy wentylowany
	Fotel pasażera wentylowany
5	Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa (dopłata)
6	Lakier metalizowany (dopłata)
7	Pakiet Luxury Line (dopłata)
	Wykończenie zewnętrzne Chrome Line
	Oświetlenie Ambiente
	Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat
	Listwy ozdobne Finline Ridge z listwą akcentową w perłowymchromie
	Panel deski rozdzielczej pokryty skórą syntetyczną Sensatec
	Tapicerka ze skóry Dakota z ekskluzywnymi szwami i kontrastową lamówką
	Tarcze kół aluminiowe 18" "W-Spoke 632"
8	Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie
9	Rezygnacja z emblematu modelu
10	Rolety przeciwsłoneczne
11	Szyby tylne przyciemniane
12	Zestaw wskaźników na desce rozdzielczej wielofunkcyjny cyfrowy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*GOODYEAR 245/45 R18 100V ULTRA GRIP	7,0
Przednie prawe:	*GOODYEAR 245/45 R18 100V ULTRA GRIP	7,0
Tylne lewe:	*GOODYEAR 245/45 R18 100V ULTRA GRIP	7,0
Tylne prawe:	*GOODYEAR 245/45 R18 100V ULTRA GRIP	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Emilian Wesołowski

Raport wykonał: Adam Regulski


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Dach		Brak zaślepki P - 1szt.		
6	Łotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Oględziny zostały wykonane na parkingu podziemnym. Istnieje możliwość ujawnienia dodatkowych uszkodzeń w świetle dziennym.
Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-150	
2	Dach		100-150	
3	Łotnik przedni	L	100-150	
4	Drzwi przednie	L	100-150	

5	Drzwi tylne	L	100-150	
6	Błotnik tylny	L	100-150	
7	Błotnik przedni	P	100-150	
8	Drzwi przednie	P	100-150	
9	Drzwi tylne	P	100-150	
10	Błotnik tylny	P	100-150	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-150	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Reflektor	P	Uszkodzony LED		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana, pęknięty klosz kierunkowskazu		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana, pęknięty klosz kierunkowskazu		
4	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
5	Lampa zespolona tylna	L	Zarysowana		
6	Szyba przednia		Odpryski, pęknięcie		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Przetarcia, zabrudzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Po uruchomieniu wyczuwalny zapach spalin.
Konieczna weryfikacja serwisowa.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------|---|
| 1 | Głośność pracy silnika | Po uruchomieniu wyczuwalny zapach spalin. |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |

3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 5 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	okazano 1szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Podnośnik samochodowy	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
5	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu