

Nr zlecenia: 82/09/04/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/04/09

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

inż. Szymon Mróz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczo



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IV-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	KNAGV41DBK5038834
Marka:	KIA	Nr rejestracyjny:	WI562JV
Model pojazdu:	Optima Plug-in Hybrid MR`19 E6	Nr Info-Ekspert:	052-01349
Wersja:	XL	Rok produkcji:	2019
Wskaźnik drogowości	82370 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/11/25		
Data ważności badania technicznego	2025/11/27		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkowita	2200 kg		
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elekt.)		
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1999 ccm / 113kW (154KM)		
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	151kW (205KM) / 50kW (68KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA	50	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Autoalarm obwodowy	51	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
3	Boczek drzwi wykończony skórą ekologiczną	52	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
4	Czujnik obecności pasażera przód/tył	53	Poduszki powietrzne boczne przednie
5	Czujnik zmierniczu	54	Przewód do ładowania z gniazda domowego Typ 2 - 220V

6	Czujniki parkowania - przód	55	Reflektory przednie LED
7	Czujniki parkowania - tył	56	Regulacja podświetlenia zegarów
8	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	57	Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych
9	Filtr p/pyłkowy	58	Schówek na okulary
10	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną w 4 płaszczyznach	59	Schówek przed pasażerem podświetlany
11	Funkcja nawiewu schłodzonego powietrza tylko na kierowcę	60	Siłowniki gazowe pokrywy silnika
12	Funkcja wirtualnego dźwięku silnika	61	Sterowanie systemem audio w kierownicy
13	Funkcja wyboru jazdy w trybie elektrycznym „HEV”	62	Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
14	Gniazdo 12V w II rzędzie siedzeń	63	System automatycznego odparowania szyby czołowej
15	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	64	System automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania Kia High Beam Assist (HBA)
16	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	65	System automatycznego ryglowania zamków
17	Immobilizer	66	System doświetlania zakrętów dynamiczny
18	Kierownica podgrzewana	67	System kontroli ciśnienia w oponach
19	Kierownica pokryta skórą	68	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy Kia Driver Attention Warning DAW
20	Kierownica wielofunkcyjna	69	System rozpoznawania znaków drogowych Kia Speed Limit Assist SLA
21	Kieszenie w oparciach foteli przednich	70	System wspomagający jazdę ekonomiczną
22	Klamki wewnętrzne chromowane	71	System wyboru trybu jazdy: Normal, Eco
23	Klamki zewnętrzne chromowane	72	System zdalnego domykania szyb
24	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	73	Szyba przednia atermiczna
25	Kluczyk składany	74	Szyby boczne przednie z powłoką hydrofobową
26	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	75	Światła do jazdy dziennej LED
27	Komputer pokładowy	76	Światła p/mgienne przednie LED
28	Konsola centralna wykończona aluminium	77	Światła przednie z funkcją oświetlania drogi do domu
29	Krata wlotu powietrza z aktywnymi lamelami, w kolorze czarnym, wysoki połysk, z niebieską sygnaturą	78	Światła stop LED
30	Krata wlotu powietrza z chromowaną górną częścią	79	Światła tylne LED
31	Kurtyny powietrzne boczne	80	Tapicerka skórzano-tekstylna
32	Listwa progowa zewnętrzna z niebieską sygnaturą	81	Tarcze kół aluminiowe 17"
33	Listwa wykończeniowa wokół górnej części szyb chromowana	82	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
34	Lusterka zewnętrzne dwukolorowe	83	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne
35	Lusterka zewnętrzne składane automatycznie	84	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
36	Lusterka zewnętrzne składane za pomocą pilota	85	Wycieraczki z funkcją antyoblodzeniową
37	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED	86	Wyłączenie pokrywy silnika
38	Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia	87	Wyświetlacz komputera pokładowego 4.3" kolorowy
39	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	88	Zabezpieczenie przed wyjęciem przewodu podczas ładowania
40	Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów	89	Zamek centralny zdalnie sterowany
41	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	90	Zderzaki w stylistyce "hybrid"
42	Nakładki progów wewnętrzne chromowane	91	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
43	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	92	Zestaw kameralnego oświetlenia wnętrza
44	Opony 215/55 R17	93	Zestaw naprawczy opon
45	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	94	Zestaw wskaźników Supervision
46	Oświetlenie do czytania (przód)	95	Złącze "AUX"
47	Oświetlenie do czytania (tył) indywidualne	96	Złącze "USB"
48	Oświetlenie przestrzeni bagażowej LED	97	Złącze USB (do ładowania) dla pasażerów

tylnych siedzeń

49 Podłokietnik centralny przedni

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach z pamięcią ustawień fotela kierowcy
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
Fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- 2 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet Bezpieczeństwa
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System stabilizacji toru jazdy ESC
System sygnalizacji hamowania awaryjnego - ESS
System podpowiedzi ruchu kierowcy VSM
System wspomagania nagłego hamowania BAS
System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
- 5 System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Kia Smart Key
Przycisk Start/Stop
System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu
- 6 System nawigacji satelitarnej Kia Navi System Plus
System nawigacji satelitarnej
Głośniki 10 szt.
Audio System Harman Kardon
Kamera cofania
Złącze "USB"
Tuner radiowy cyfrowy DAB
Złącze "AUX"
Antena radiowa "płetwa rekina"
Radioodtwarzacz MP3
Wyświetlacz nawigacji 8" dotykowy kolorowy
Wzmacniacz audio 630W
- 7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 8 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 215/55 R17 94H ALPIN 6 TL	6,5
Przednie prawe:	MICHELIN 215/55 R17 94H ALPIN 6 TL	6,5
Tylne lewe:	MICHELIN 215/55 R17 94H ALPIN 6 TL	5,5
Tylne prawe:	MICHELIN 215/55 R17 94H ALPIN 6 TL	5,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Firma eRzecznawcy wyraża zgodę na wykorzystanie niniejszego opracowania przez PGE ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. OGRODOWA 59A do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz do publikacji na stronach internetowych.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Auto posiada uszkodzony, rozebrany do weryfikacji silnik, w dokumentacji zdjęciowej widoczny jest wyłamany korbówód. Z tego względu zastosowano korektę weryfikacji uszkodzeń mechanicznych.

Rzecznawca: Emilian Wesołowski

Opiekun: Szymon Mróz


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia		
3	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.


KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-130	
2	Dach		80-130	
3	Błotnik przedni	L	80-130	
4	Drzwi przednie	L	80-130	
5	Drzwi tylne	L	80-130	
6	Błotnik tylny	L	80-130	
7	Błotnik przedni	P	80-130	
8	Drzwi przednie	P	80-130	
9	Drzwi tylne	P	120-180	
10	Błotnik tylny	P	130-200	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Spękania, zarysowania		
4	Wygluszenie pokrywy przedniej		Rozerwane		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

Ze względu na uszkodzony silnik nie wykonano jazdy testowej.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	1
3	Dowód rejestracyjny	NIE
4	Instrukcja obsługi	TAK
5	Gaśnica	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Zweryfikowano w bazie cepik

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

Ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

Ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

Ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

Ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

Ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

Ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

Ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

Ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

Ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

Ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

Ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

Ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71




Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu