

Nr zlecenia: 05/31/10/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/10/31

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

mgr inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WBAJR71010WW58180
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	W715JS
Model pojazdu:	530i MR`16 E6d G30	Nr Info-Ekspert:	003-04298
Wersja:	xDrive Steptronic	Rok produkcji:	2019

Wartość pojazdu brutto (zakup)

62 000 PLN

Wskazanie drogomierza	232359 km
Data pierwszej rejestracji	2019/09/26
Data ważności badania technicznego	2026/09/10
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całkow.	2280 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1998 ccm / 185kW (252KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	37	Podłokietnik siedzeń tylnych
2	Asystent hamowania	38	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Asystent uwagi	39	Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)
4	Autoalarm	40	Progi drzwiowe aluminiowe z delikatnym szlifem i emblematem BMW
5	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą	41	Przełącznik właściwości jezdnych

światła mijania		
6 Czujnik kolizji	42 Przycisk Start/Stop	
7 Czujnik zużycia klocków hamulcowych	43 Reflektory przednie LED	
8 Czujniki ciśnienia w oponach	44 Spryskiwacze reflektorów	
9 Dysze spryskiwaczy podgrzewane	45 Sygnalizacja hamowania dynamiczna	
10 Dywaniki welurowe	46 System Auto Start/Stop	
11 Elementy zewnętrzne w kolorze nadwozia	47 System nawigacji satelitarnej BUSINESS	
12 Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie	48 System ochrony pieszych pasywny	
13 Funkcja Follow-Me-Home	49 System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard	
14 Głośniki 6 szt.	50 System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania	
15 Hamulec ręczny z automatyczną funkcją hold	51 Szyby atermiczne	
16 Immobilizer	52 Szyby barwione	
17 Kierownica wielofunkcyjna	53 Światła p/mgielne LED	
18 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa rozszerzony zakres funkcji	54 Tapicerka tekstylna Junction	
19 Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	55 Tarcze kół aluminiowe 17" "V-Spoke 618"	
20 Komputer pokładowy	56 Technologia Active Air Stream	
21 Końcówki układu wydechowego pojedyncze, okrągłe po lewej i po prawej stronie	57 Tempomat z funkcją hamowania	
22 Kurtyny powietrzne boczne	58 Trójkąt ostrzegawczy	
23 Lakier niemetalizowany	59 Uchwyt na napoje	
24 Listwy ozdobne ciemne oksydowane srebro, matowe z listwą akcentową w perłowym chromie	60 Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku	
25 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	61 Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)	
26 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia z podstawą w kolorze czarnym	62 Usługi Connected Drive Services	
27 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	63 Usługi TeleServices	
28 Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie	64 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic	
29 Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	65 Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz	
30 Obrazowania szyb chromowane	66 Zabezpieczenie kół przed kradzieżą	
31 Odtwarzacz CD	67 Zamek centralny zdalnie sterowany	
32 Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	68 Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" o rozszerzonym zakresie funkcji Office	
33 Oświetlenie powitalne	69 Zestaw naprawczy opon	
34 Oświetlenie wewnętrzne	70 Zintegrowana instrukcja obsługi	
35 Pakiet dla niepalących	71 Złącze "AUX"	
36 Podłokietnik centralny przedni		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- Kierownica sportowa pokryta skórą
Kierownica sportowa
Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Fotele przednie i tylne podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Siedzenia tylne podgrzewane
Fotel pasażera podgrzewany
- Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć położenia fotela kierowcy

- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 3 Fotele przednie wentylowane
Fotel kierowcy wentylowany
Fotel pasażera wentylowany
- 4 Kamera cofania
- 5 Kierownica podgrzewana
- 6 Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa (dopłata)
- 7 Koło zapasowe dojazdowe
- 8 Lakier metalizowany (dopłata)
- 9 Pakiet Luxury Line (dopłata)
Wykończenie zewnętrzne Chrome Line
Oświetlenie Ambiente
Listwy ozdobne Fineline Ridge z listwą akcentową w perłowymchromie
Panel deski rozdzielczej pokryty skórą syntetyczną Sensatec
Tapicerka ze skóry Dakota z ekskluzywnymi szwami i kontrastową lamówką
Tarcze kół aluminiowe 18" "W-Spoke 632"
- 10 Rezygnacja z emblematu modelu
- 11 Rolety przeciwsłoneczne
- 12 Szyby tylne przyciemniane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	GOODYEAR	245/45	R18	100V	XL UG PERFORMANCE TL	7,2
Przednie prawe:	GOODYEAR	245/45	R18	100V	XL UG PERFORMANCE TL	7,2
Tylne lewe:	GOODYEAR	245/45	R18	100V	XL UG PERFORMANCE TL	5,5
Tylne prawe:	GOODYEAR	245/45	R18	100V	XL UG PERFORMANCE TL	5,8

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (78 mies.)			95 800 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	2 550 PLN	po korekcie:	98 350 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	10 519 PLN	po korekcie:	108 869 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 21 980 PLN	po korekcie:	86 889 PLN
KOREKTY RÓŻNE:			
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-6 951 PLN		
Regionalna sytuacja rynkowa	-11 295 PLN		
Długotrwały okres publikacji oferty	-7 043 PLN		
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 25 289 PLN	po korektach:	61 600 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	400 PLN	po korekcie:	62 000 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			62 000 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Piotr Kocyk

Wycenę wykonał: Adam Jabłoński

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc listopad 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

62000 PLN

(słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych)

w tym VAT (23,0%) 11593,50 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XI-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		


Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz zakurzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110	
2	Dach		129	
3	Błotnik przedni	L	351	
4	Drzwi przednie	L	108	
5	Drzwi tylne	L	111	
6	Błotnik tylny	L	109	
7	Błotnik przedni	P	76	
8	Drzwi przednie	P	103	
9	Drzwi tylne	P	131	
10	Błotnik tylny	P	123	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		99-101	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5




Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu