

Wycena numer: W29/2024-11

z dnia: 2024/11/19

Wykonawca wyceny : Piotr Jaszewski RS 001597

Właściciel: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Adres: ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2024

Marka: BMW

Rok produkcji: 2017

Model: 530i MR`16 E6 G30

Wersja: xDrive Steptronic

Nr rejestracyjny: WI 043GS

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WBAJA71050WC19123



Nr INFO-EKSPERT	003-03515
Data pierwszej rejestracji	2017/12/20
Data ważności badania technicznego	2025/11/26
Miejsce oględzin	ul. Mysia, 00-496 Warszawa mazowieckie
Przebieg podany	170125 km
Okres eksploatacji pojazdu (17/12/20-24/11/19)	83 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Grafitowy 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow.	2270 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1998 ccm / 185kW (252KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rządowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

80600 PLN w tym VAT (23,0%) 15071,54 PLN

ZALĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Dokumentacja fotograficzna

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

Certyfikat CCR PZM Nr 579
Lista Krajowa Ministra Infrastruktury
RS 001597

Piotr Jaszewski

System INFO-EKSPERT
/SRISARD

Wykonawca wyceny : Piotr Jaszewski RS 001597

Właściciel: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Adres: ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2024

Marka: BMW

Rok produkcji: 2017

Model: 530i MR`16 E6 G30

Wersja: xDrive Steptronic

Nr rejestracyjny: WI 043GS

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WBAJA71050WC19123

Nr INFO-EKSPERT	003-03515
Data pierwszej rejestracji	2017/12/20
Data ważności badania technicznego	2025/11/26
Miejsce oględzin	ul. Mysia, 00-496 Warszawa mazowieckie
Przebieg podany	170125 km
Okres eksploatacji pojazdu (17/12/20-24/11/19)	83 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Grafitowy 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow.	2270 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1998 ccm / 185kW (252KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2017.07-2017.10)

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	36	Podłokietnik siedzeń tylnych
2	Asystent hamowania	37	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Asystent uwagi	38	Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)
4	Autoalarm	39	Progi drzwiowe aluminiowe z delikatnym szlifem i emblematem BMW
5	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą światła mijania	40	Przełącznik właściwości jezdnych
6	Czujnik kolizji	41	Przycisk Start/Stop
7	Czujnik zużycia klocków hamulcowych	42	Reflektory przednie LED
8	Czujniki ciśnienia w oponach	43	Spryskiwacze reflektorów
9	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	44	Sygnalizacja hamowania dynamiczna
10	Dywaniki welurowe	45	System Auto Start/Stop
11	Elementy zewnętrzne w kolorze nadwozia	46	System nawigacji satelitarnej BUSINESS
12	Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie	47	System ochrony pasywnych
13	Funkcja Follow-Me-Home	48	System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard
14	Głośniki 6 szt.	49	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
15	Hamulec ręczny z automatyczną funkcją hold	50	Światła p/mgielne LED
16	Immobilizer	51	Tapicerka tekstylna Junction

17	Kierownica wielofunkcyjna	52	Tarcze kół aluminiowe 17" "V-Spoke 618"
18	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	53	Technologia Active Air Stream
19	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	54	Tempomat z funkcją hamowania
20	Komputer pokładowy	55	Trójkąt ostrzegawczy
21	Końcówki układu wydechowego pojedyncze, okrągłe po lewej i po prawej stronie	56	Uchwyt na napoje
22	Kurtyny powietrzne boczne	57	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
23	Lakier niemetalizowany	58	Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
24	Listwy ozdobne ciemne oksydowane srebro, matowe z listwą akcentową w perłowym chromie	59	Usługi Connected Drive Services
25	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	60	Usługi TeleServices
26	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia z podstawą w kolorze czarnym	61	Ustawienia Personal Profile
27	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	62	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
28	Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie	63	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
29	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	64	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
30	Obramowania szyb chromowane	65	Zamek centralny zdalnie sterowany
31	Odtwarzacz CD	66	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" o rozszerzonym zakresie funkcji Office
32	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składanie	67	Zestaw naprawczy opon
33	Oświetlenie powitalne	68	Zintegrowana instrukcja obsługi
34	Oświetlenie wewnętrzne	69	Złącze "AUX"
35	Podłokietnik centralny przedni		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 2 Kierownica sportowa pokryta skórą
 - Kierownica sportowa
 - Kierownica pokryta skórą
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Asystent parkowania <ul style="list-style-type: none"> Kamera cofania Asystent parkowania równoległego Asystent parkowania prostopadłego 	482
2	Fotele przednie i tylne podgrzewane <ul style="list-style-type: none"> Fotel kierowcy podgrzewany Siedzenia tylne podgrzewane Fotel pasażera podgrzewany 	744
3	Fotele przednie komfortowe regulowane elektrycznie <ul style="list-style-type: none"> Fotel kierowcy regulowany elektrycznie Fotel pasażera regulowany elektrycznie Fotel kierowcy komfortowy Fotel pasażera komfortowy 	2 253
4	Kierownica podgrzewana	169
5	Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa (dopłata)	752
6	Lakier metalizowany (dopłata)	1 251
7	Rolety przeciwsłoneczne	405
8	System nawigacyjny Professional (dopłata) <ul style="list-style-type: none"> System nawigacji satelitarnej 	514

	Dysk twardy 20GB	
	Wyświetlacz nawigacji 10,2" dotykowy, kolorowy	
9	Systemy asystujące kierowcę (dopłata)	1 390
	System ostrzegania o nadmiernej prędkości	
	System ostrzegania o opuszczaniu zadanego pasa ruchu LDW	
	Czujnik martwego pola lusterek	
	System ostrzegania o ryzyku kolizji	
10	Tapicerka ze skóry Dakota (dopłata)	1 374
11	Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go (dopłata)	826
	Tempomat aktywny	
	System Stop & Go	
12	Wyświetlacz Head-Up	818

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

W wyniku oględzin stwierdzono:

Pojazd eksploatowany jako dyspozycyjny.

NADWOZIE:

- Pojazd przechowywany na otwartej przestrzeni bez konserwacji.
- Wnętrze pojazdu ze śladami użytkowania w zmiennych warunkach eksploatacji.
- Wykładzina dachu z licznymi zabrudzeniami.
- Okładzina zderzaka przedniego uszkodzona.
- Ślady miejscowych powierzchniowych zarysowań na poszyciach bocznych nadwozia oraz odpryski lakieru na krawędzi drzwi.

SILNIK:

- Komora silnika brudna.

PODWOZIE:

- W układzie przeniesienia napędu automatyczna skrzynia biegów.
- Znaczne progi obwodowe tarcz hamulcowych kół przednich i tylnych.

OGUMIENIE:

- Przód i tył - Goodyear 245x45xR17 100Y - zużycie przód dwie sztuki - 55%,
- Tył dwie sztuki - 55%
- Tarcze kół ze śladami otarć i skałeczeń.
- Zmierzonogrupość powłoki lakierowej urządzeniem elektronicznym zawiera się od 60 do 200 mikrometrów.
- Do oszacowania wartości rynkowej pojazdu przyjęto szacunkowy koszt naprawy, który może ulec zmianie po szczegółowej weryfikacji warsztatowej.

1. Sporządzając niniejszą wycenę rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części, wady montażu pojazdu oraz zmiany stanu pojazdu po zakończeniu oględzin

2. Niniejsza wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu została sporządzona wyłącznie na podstawie badania pojazdu i dokumentów w warunkach istniejących na miejscu.
3. Niniejsza wycena nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określone w treści opinii i nie może być publikowana w całości lub w części w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
4. Bez zgody autora wyceny zabrania się jej powielania
5. Nie Badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych
6. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
7. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
8. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
9. Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
11. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
12. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania, pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanym ocenie.
13. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym, w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
14. Nie przeprowadzono badań mechanoskopijnych pola numerowego.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (90 mies.)	97 100 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	10 978 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	4 331 PLN
---------------------------------------	-----------

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2017/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 7 735 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 131 900 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 38 225 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -6,88%.

KOREKTY RÓŻNE - 24 073 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3,0	-3 140
<i>Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.</i>		
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-4,0	-4 186
<i>Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.</i>		
Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	-10 467
<i>Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób.</i>		
Uszkodzenia szacunkowo	-6,0	-6 280

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

80600 PLN

(słownie: osiemdziesiąt tysięcy sześćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 15071,54 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XI-2024 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
Certyfikat CCR 02M Nr 579
Lista Krajowa Ministerstwa Infrastruktury
RS 001597

Piotr Jaszewski

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: W29/2024-11

z dnia: 2024/11/19

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2024

Marka: BMW

Rok produkcji: 2017

Model: 530i MR'16 E6 G30

Wersja: xDrive Steptronic

Nr rejestracyjny: WI 043GS

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy









